

Plans de formes






tableau arrière moulé avec le pont semble un peu complexe du fait de la présence de la jupe, on constate en revanche que la liaison pont-coque est assurée par des lèvrés en saillie, système simple, mais que les constructeurs abandonnent sur les unités plus luxueuses, pour des raisons à la fois esthétiques et pratiques. La solidité n'est cependant pas mise en cause, cet assemblage étant complété par un cale-pieds alu boulonné tous les dix centimètres et une stratification intérieure.

Pour le moulage de la coque, les tissus sont posés longitudinalement, puis on scelle tout le long des bordés les omégas en mousse qui serviront de support aux planchers de couchettes. A l'aplomb du mât, un

arceau en tube d'acier galvanisé, scellé lui-aussi dans les fonds, encaisse les efforts de traction des haubans par l'intermédiaire de tirants de cadènes. Le travail du lest est réparti, quant à lui, sur cinq varangues en contreplaqué de 38 mm d'épaisseur posées par stratification. En plus d'un puisard, nous avons été agréablement surpris par la présence d'anguillers permettant à l'eau de circuler jusqu'à la pompe de cale électrique. Nous avons essayé de regarder sous les planchers de notre bateau d'essai, mais un ajustage trop serré ne nous a pas permis de les soulever. Ils sont maintenant vissés, avec une petite trappe de visite.

Le Gib'Sea 76 ne comporte pas de contremoulages. Toutefois, deux

Plans des emménagements



Les hiloires larges et plates du cockpit permettent de faire du rappel assis, confortablement au vent.



éléments des emménagements sont réalisés en polyester, à savoir le bloc cuisine et le bac récepteur, moulé avec le meuble du lavabo. Tout le reste de l'ameublement est fabriqué en menuiserie avec du contreplaqué afromosia, un bois nettement plus clair que le sapelli. Toutes les cloisons touchant à la coque sont scellées de manière à augmenter la rigidité. Les bordés et les passavants sont vaigrés de skaï collé assez proprement, tandis que des plaques de contreplaqué doublées du Bufion habillent le plafond. Le choix des matériaux et des revêtements ne présente aucune originalité, la seule note plaisante étant apportée par les grosses fargues en bois lamellé dont les beaux arrondis ceinturent la cuisine et la table à cartes.

Une peinture polyuréthane à deux composants est appliquée sur le lest après un enduit. La ceinture de flottaison est également peinte, mais la carène est livrée sans antifouling.